

Curriculum Vitae numer referencyjny maszyny: 12711



MÜLLER MARTINI DSSI

Linia zbierająco-szyjąca

Producent:	Müller Martini AG, Zofingen, Switzerland	Opis dodatkowy: 4 stacje zbierające moduł szyjący 2 głowice szyjące trójnóż kompresor Backer
Rok produkcji :	około 1975	
Dostępność:	natychmiast	

Powód sprzedaży: likwidacja firmy



Stan techniczny maszyny: dobry stan, w pełni funkcjonalny
można zobaczyć w produkcji

przeprowadzone remonty: częściowa renowacja w roku 2013, nowy łańcuch, taśmy, platiki przy podajniku, renowacja głowic szyjących

Uwaga: Opis stanu maszyny umieszczony w CV został opracowany na podstawie informacji uzyskanych od ostatniego właściciela lub użytkownika maszyny lub w czasie przeglądu dokonanego przez naszego pracownika, tak abyśmy mogli dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji.
Dla Państwa bezpieczeństwa polecamy samodzielny przegląd maszyny lub ocenę dokonaną przez niezależnego mechanika.
Na maszyny i urządzenia nie udzielamy żadnych gwarancji.

